



INFORME DEL ESTADO DE LA INSTALACIÓN DE ECOPARQUE DE		MOIXENT	29/01/2018
<b>DATOS GENERALES</b>			
Ubicación	POLIGONO 19 MOIXENT (València)		
Parcela catastral	4360131XJ9046A0001RZ		
Superficie ecoparque	749 m2		
			
Clasificación y calificación urbanística:	SUELO URBANIZABLE. RED PRIMARIA DE ZONAS VERDES s/PGOU 30/09/1997	USO COMPATIBLE	A DETERMINAR POR SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
<b>ACTIVIDAD ACTUAL</b>			
En activo:	SI	Empresa gestora:	GIRSA
Licencia de actividad:	-	Licencia apertura:	-
Fecha:	-	fecha:	-
Titular licencia:	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SA (GIRSA)		
Horario actual:	V 07:00-21:00	S:	07:00-21:00 D 07:00-21:00
Número de Identificación Medioambiental (NIMA):	no tiene		
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN</b>			
Accesos:	caminos rurales aglomerados, ancho <5 m. Vía pecuaria		
Suministro de agua potable:	No	Suministro eléctrico:	No
Servicio de saneamiento:	No	Vertido de pluviales:	Escorrentía superficial
Báscula:	No	Autorización CHJ:	No
Vallado perimetral:	Malla simple torsión verde de 2 m. presenta desperfectos. Murete de 2 bloques sin enlucir ni pintar		
Puertas de acceso:	2 puertas doble hoja malla simple torsión en bastidor. Buen estado		
Caseta de control:	no	Superficie	-
Tipología constructiva:	-		
Aseo:	-	Estado general caseta:	-
Jardinería:	Zonas y taludes que pueden ajardinarse. Sin especies ajardinadas en la actualidad		
Riego:	no		
Pavimento zona usuarios:	Aglomerado asfáltico < 10 años.	Estado:	Buen estado
Pavimento zona contenedores:	Aglomerado asfáltico y hormigón < 10 años	Estado:	Buen estado
Recogida de pluviales:	No existe		
Muros de los muelles:	Hormigón armado buen estado estructural. Para pintar		
Alumbrado exterior:	No	-	
<b>INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
Zona para peligrosos:	No. Zona descubierta con solera de hormigón sin cubetos		
Contenedores 18 m3:	2 ud. Muy deteriorados, para retirar		
Contenedores 32 m3:	-		
Contenedores 26 m3:	2 ud. una de ellas para retirar. Otra puede ser reparada		
Otros contenedores:	-		
Iglú para vidrio:	-		
Contenedores envases/papel:	-		
Contenedor textil:	-		
Bidones aceites:	Para renovar		
Otros recipientes utilizables:	Para renovar		
Señalización horizontal	Inexistente		
Señalización vertical	Algunas señales de GIRSA. Para renovar		

## OBSERVACIONES

La instalación fue reconstruida respecto de su ubicación inicial en 2009 a raíz de las obras del AVE. Su actual emplazamiento no parece compatible urbanísticamente. Las edificaciones pueden estar condicionadas por la línea límite de edificación. Existe una línea provisional de BT a tener en cuenta el galibo actual. El COR deberá declinar prestar el servicio si no fuera viable la legalización de la actividad y la ejecución de obras de mejora y consolidación que configuren un ecoparque acorde al PIRCV

## REPORTAJE FOTOGRÁFICO





