



INFORME DEL ESTADO DE LA INSTALACIÓN DE ECOPARQUE DE		NAVARRÉS		12/01/2017	
<b>DATOS GENERALES</b>					
Ubicación	Polígono 10 Parcela 762 LA LOMA. NAVARRÉS (VALENCIA)				
Parcela catastral	46181A010007620000IM Ocupación parcial				
Superficie ecoparque	725 m2 (ZONA DE ACCESO DE 280 m2)				
					
Clasificación y calificación urbanística:	NO URBANIZABLE COMÚN		USO COMPATIBLE		SI
<b>ACTIVIDAD ACTUAL</b>					
En activo:	NO	Empresa gestora:	-		
Licencia de actividad:	-		Licencia apertura:	-	
Fecha:	-		fecha:	-	
Titular licencia:	-				
Horario actual:	CLAUSURADO		resto		-
Número de Identificación Medioambiental (NIMA):	-				
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN</b>					
Accesos:	Por caminos rurales públicos pavimentados. Zona de acceso para repavimentar y señalizar. Precisa barrera protección de talud				
Suministro de agua potable:	No	Suministro eléctrico:	No		
Servicio de saneamiento:	No	Vertido de pluviales:	Escorrentía superficial		
Báscula:	No	Autorización CHJ:	No		
Vallado perimetral:	Malla simple torsión galvanizada ó verde de 2 m. para reponer, sobre muro hormigón armado perimetral en buenas condiciones aunque precisa repintado				
Puertas de acceso:	2 Puertas abatibles de doble hoja de marco y malla de simple torsión, que precisan de reparación integral o sustitución.				
Caseta de control:	NO	Superficie	-		
Tipología constructiva:	-				
Aseo:	NO	Estado general caseta:	-		
Jardinería:	No hay zonas para ajardinar en el interior				
Riego:	no				
Pavimento zona usuarios:	Aglomerado asfáltico > 10 años, rematado contra muro		Estado:	Afloración de vegetación en muchos puntos, pérdida de betún, baches,... Muy deteriorado. Para repavimentar.	
Pavimento zona contenedores:	Aglomerado asfáltico y hormigón > 10 años		Estado:	Alto grado de deterioro. Para repavimentar zona de aglomerado asfáltico	
Recogida de pluviales:	No existe				
Muros de los muelles:	Hormigón armado buen estado estructural aunque con golpes y pintadas.				
Alumbrado exterior:	No	-			
<b>INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS</b>					
Zona para peligrosos:	Se empleaba una zona de solera de hormigón no cubierta y sin cubeto. Zona para descontaminar				
Contenedores 18 m3:	-				
Contenedores 32 m3:	-				
Contenedores 26 m3:	-				
Otros contenedores:	-				
Iglú para vidrio:	-				
Contenedores envases/papel:	-				
Contenedor textil:	-				
Bidones aceites:	-				
Otros recipientes utilizables:	-				
Señalización horizontal	Inexistente				
Señalización vertical	Restos de señalización de origen para retirar				
<b>OBSERVACIONES</b>					
Ecoparque clausurado en estado de ruina parcial. Precisa limpieza de vertidos ilegales y de enseres de recogida de residuos obsoletos. La tramitación administrativa de la reapertura se corresponderá con la de un ecoparque de nueva implantación.					

REPORTAJE FOTOGRÁFICO



